



# PODSJETNIK ZA ODRŽAVANJE ANALIZATORA **TECNOTEST 481 i 488**

## Dnevno održavanje

1. Pri uključivanju uređaja TT488 i TT481i prije početka rada, provesti test nepropusnosti.
- 1.2 U fazi zagrijavanja uređaja šifra **01** začepiti usisnu sondu gumenim čepom [1] i pritisnuti tipku pumpe. Nakon toga na pokazniku se pojavljuje šifra **61** i uređaj provodi test nepropusnosti. Ako se nakon šifre **61** pojavi šifra **01** ili šifra **21** uređaj je zadovoljio na testu. Ako se pojavi šifra **65** tada uređaj nije zadovoljio. Skinuti čep sa sonde.
2. Za uređaj TT481 prije početka rada pritisnuti tipku "E/O2" nakon toga pokaznik za broj okretaja (**RPM/O2**) pokazuje sadržaj kisika u zraku. Potencijometrom na stražnjoj strani uređaja ugoditi približno 20,85%.
3. Na završetku rada i prije isključivanja uređaja kao i kod duljeg prekida rada potrebno je isključiti crpku za uzimanje uzorka plina.

## Otklanjanje greške

1. **Greška 71** (za TT488) ili **greška 75** (za TT481) - Protok plina kroz usisno crijevo je premalen i na pisaču se ispisuje poruka "**ATTENTION LOW FLOW**" ili "**ATTENTION VACUM HIGH**".
  - 1.1 Skinuti usisnu sondu [19] i crijevo [11 i 18] s uređaja i propuhati ih stlačenim zrakom u smjeru suprotnom od protoka plina pri mjerenju, te zamijeniti predfilter [17].
  - 1.2 Spojiti usisnu sondu, predfilter i crijevo na uređaj i provjeriti da li je greška otklonjena.
  - 1.3 Ako se ista greška ponavlja potrebno je u sapunici oprati filter odvajača kondenzata [2] i ponovo provjeriti da li je greška otklonjena.
  - 1.4 Ako se ista greška opet ponavlja potrebno je zamijeniti fini filter [3].
  - 1.5 Ako je greška i dalje prisutna potrebno je pozvati tehničku službu CVH radi otklanjanja greške.
2. **Greška 65** – Uređaj nije zadovoljio test zabrtvljenosti sustava za uzimanje uzorka plina.
  - 2.1 Provjeriti nepropusnost usisnog crijeva (napukline i sl.).
  - 2.2 Provjeriti da li su čepovi filtera i odvajača kondenzata dobro pritegnuti [2 i 3].
  - 2.3 Ponoviti test nepropusnosti.
  - 2.4 Ako se ponovo javlja ista greška obavijestiti tehničku službu Centra za vozila Hrvatske radi popravka uređaja.

