

**UDIO GREŠAKA PREMA SKLOPovima NA REDOVNOM TEHNIČKOM PREGLEDU U 2021. GODINI ZA SVE VRSTE VOZILA (prilikom prvog pregleda vozila)**

PREGLEDANA VOZILA			% U UKUPNOM BROJU VOZILA			
		UKUPNO PREGLEDANIH VOZILA	2.271.201	19,74		
		UKUPNO NEISPRAVNIH VOZILA	448.386			
POSTOTAK NEISPRAVNOSTI NA SKLOPOVIMA U ODNOSU NA UKUPNI BROJ UTVRĐENIH NEISPRAVNOSTI	OZNAKA SKLOPA	NAZIV SKLOPA	KOLIČINA GREŠAKA	% U UKUPNO UTVRĐENOM BROJU NEISPRAVNOSTI	PROSJEČAN BROJ GREŠAKA PO NEISPRAVNOM VOZILU	
			UKUPNO UTVRĐENO NEISPRAVNOSTI	2.305.838	100,00	5,14
		00	IDENTIFIKACIJA VOZILA	18.912	0,82	0,04
		01	UREĐAJI ZA UPRAVLJANJE	64.798	2,81	0,14
		02	UREĐAJ ZA KOČENJE	537.262	23,30	1,20
		03	UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU	560.099	24,29	1,25
		04	UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST	67.503	2,93	0,15
		05	SAMONOSIVA KAROSERIJA, ŠASIJA I OSTALI DIJELOVI	302.812	13,13	0,68
		06	OSOVINE, KOTAČI, PNEUMATICI I OVJES	245.996	10,67	0,55
		07	MOTOR	247.127	10,72	0,55
		08	UTJECAJ NA OKOLIŠ	7.982	0,35	0,02
		09	ELEKTRIČNI UREĐAJI I INSTALACIJE	14.412	0,63	0,03
		10	PRIJENOSNI MEHANIZAM	20.820	0,90	0,05
		11	KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI	45.883	1,99	0,10
		12	ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIM VOZILIMA (EKO TEST)	65.119	2,82	0,15
		13	SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA	8.872	0,38	0,02
		14	OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA	10.049	0,44	0,02
		15	OPREMA VOZILA	84.068	3,65	0,19
	16	DODATNA ISPITIVANJA VOZILA KATEGORIJE M2 I M3	133	0,01	0,00	
	17	PLINSKA INSTALACIJA	3.991	0,17	0,01	