

**UDIO GREŠAKA PREMA SKLOPOVIMA NA REDOVNOM TEHNIČKOM PREGLEDU u 2023. GODINI ZA SVE VRSTE VOZILA (prilikom prvog pregleda vozila)**

PREGLEDANA VOZILA				% U UKUPNOM BROJU VOZILA		
		UKUPNO PREGLEDANIH VOZILA	2.406.952	17,80		
		UKUPNO NEISPRAVNIH VOZILA	428.385			
POSTOTAK NEISPRAVNOSTI NA SKLOPOVIMA U ODNOSU NA UKUPNI BROJ UTVRĐENIH NEISPRAVNOSTI	OZNAKA SKLOPA	NAZIV SKLOPA	KOLIČINA GREŠAKA	% U UKUPNO UTVRĐENOM BROJU NEISPRAVNOSTI	PROSJEČAN BROJ GREŠAKA PO NEISPRAVNOM VOZILU	
			UKUPNO UTVRĐENO NEISPRAVNOSTI	2.430.791	100,00	5,67
	00	IDENTIFIKACIJA VOZILA	19.630	0,81	0,05	
	01	UREĐAJI ZA UPRAVLJANJE	69.591	2,86	0,16	
	02	UREĐAJ ZA KOČENJE	535.498	22,03	1,25	
	03	UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU	576.570	23,72	1,35	
	04	UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST	65.644	2,70	0,15	
	05	SAMONOSIVA KAROSERIJA, ŠASIJA I OSTALI DIJELOVI	364.159	14,98	0,85	
	06	OSOVINE, KOTAČI, PNEUMATICI I OVJES	260.449	10,71	0,61	
	07	MOTOR	295.000	12,14	0,69	
	08	UTJECAJ NA OKOLIŠ	7.861	0,32	0,02	
	09	ELEKTRIČNI UREĐAJI I INSTALACIJE	13.807	0,57	0,03	
	10	PRIJENOSNI MEHANIZAM	21.186	0,87	0,05	
	11	KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI	47.738	1,96	0,11	
	12	ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST)	62.162	2,56	0,15	
	13	SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA	7.599	0,31	0,02	
	14	OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA	9.341	0,38	0,02	
	15	OPREMA VOZILA	69.396	2,85	0,16	
16	DODATNA ISPITIVANJA VOZILA KATEGORIJE M2 I M3	151	0,01	0,00		
17	PLINSKA INSTALACIJA	5.009	0,21	0,01		