

PREGLEDANA VOZILA				% U UKUPNOM BROJU VOZILA		
	UKUPNO PREGLEDANIH VOZILA		1.848.171	20,34		
	UKUPNO NEISPRAVNIH VOZILA		375.998			
POSTOTAK NEISPRAVNOSTI NA SKLOPOVIMA U ODNOSU NA UKUPNI BROJ UTVRĐENIH NEISPRAVNOSTI	OZNAKA SKLOPA	NAZIV SKLOPA	KOLIČINA GREŠAKA	% U UKUPNO UTVRĐENOM BROJU NEISPRAVNOSTI	PROSJEČAN BROJ GREŠAKA PO NEISPRAVNOM VOZILU	
		UKUPNO UTVRĐENO NEISPRAVNOSTI		1.044.361	100,00	2,78
	01	UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE	28.445	2,72	0,08	
	02	UREĐAJ ZA KOČENJE	236.098	22,61	0,63	
	03	UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU	340.774	32,63	0,91	
	04	UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST	41.284	3,95	0,11	
	05	SAMONOSIVA KAROSERIJA TE ŠASIJA S KABINOM I NADogradnjom	32.438	3,11	0,09	
	06	ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI	85.542	8,19	0,23	
	07	MOTOR	54.378	5,21	0,14	
	08	BUKA VOZILA	6.981	0,67	0,02	
	09	ELEKTRO UREĐAJI I ELEKTRO INSTALACIJE	12.498	1,20	0,03	
	10	PRIJENOSNI MEHANIZAM	11.583	1,11	0,03	
	11	KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI	16.233	1,55	0,04	
	12	ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST)	86.484	8,28	0,23	
	13	UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA	4.146	0,40	0,01	
	14	OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA	21.205	2,03	0,06	
	15	OPREMA VOZILA	42.004	4,02	0,11	
	16	REGISTRACIJSKE TABLICE I OZNAKE	14.220	1,36	0,04	
17	PLINSKA INSTALACIJA	10.048	0,96	0,03		