

PREGLEDANA VOZILA				% U UKUPNOM BROJU VOZILA	
	UKUPNO PREGLEDANIH VOZILA		1.819.397	20,96	
	UKUPNO NEISPRAVNO VOZILA		381.395		
POSTOTAK NEISPRAVNOSTI NA SKLOPOVIMA U ODNOSU NA UKUPNI BROJ UTVRĐENIH NEISPRAVNOSTI	OZNAKA SKLOPA	NAZIV SKLOPA	KOLIČINA GREŠAKA	% U UKUPNO UTVRĐENOM BROJU NEISPRAVNOSTI	PROSJEČAN BROJ GREŠAKA PO NEISPRAVNOM VOZILU
	UKUPNO UTVRĐENO NEISPRAVNOSTI		1.074.678	100,00	2,82
	01	UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE	27.989	2,60	0,07
	02	UREĐAJ ZA KOČENJE	248.890	23,16	0,65
	03	UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU	341.051	31,74	0,89
	04	UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST	41.633	3,87	0,11
	05	SAMONOSIVA KAROSERIJA TE ŠASIJA S KABINOM I NADOGRADNJOM	41.626	3,87	0,11
	06	ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI	82.624	7,69	0,22
	07	MOTOR	52.172	4,85	0,14
	08	BUKA VOZILA	5.835	0,54	0,02
	09	ELEKTRO UREĐAJI I ELEKTRO INSTALACIJE	9.606	0,89	0,03
	10	PRIJENOSNI MEHANIZAM	9.764	0,91	0,03
	11	KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI	16.880	1,57	0,04
	12	ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST)	94.898	8,83	0,25
	13	UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA	5.931	0,55	0,02
	14	OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA	23.479	2,18	0,06
	15	OPREMA VOZILA	39.822	3,71	0,10
	16	REGISTRACIJSKE TABLICE I OZNAKE	20.437	1,90	0,05
	17	PLINSKA INSTALACIJA	12.041	1,12	0,03